


DéTECTEURS de mouvement 140°, 200°


Notice d'instructions

6E 7569.b




EE82., EE83.




Description




Zone de détection



Installation




Réglage



Obturateurs



Support de fixation en angle



Attention :
- Appareil à installer uniquement par un installateur électricien.

Présentation du produit et principes de fonctionnement

Ce détecteur permet la commande automatique d'une source lumineuse pendant une durée définie lorsqu'un mouvement est détecté dans sa zone de surveillance.

Réglages et Test
Les détecteurs ont 2 modes de fonctionnement: Temporisé et Commande d'une minuterie.

Mise sous tension
Le détecteur allume la lumière pendant 40 s. Au bout de 40 s, il active le mode de fonctionnement normal.

Test et validation de la zone de détection

Mettre le potentiomètre ① en mode Test et si besoin, utiliser les obturateurs pour délimiter la zone de détection.

Le mode Test est disponible pour une durée de 3 mn. Chaque mouvement détecté enclenche alors la lumière pendant 1 s. Après 3 mn sans détection de mouvement, le produit revient en fonctionnement normal.

Limitation de la zone de détection
Vous pouvez limiter la zone de détection à l'aide des obturateurs fournis.

Fonctionnement "Normal" (marche/arrêt)


La sortie éclairage est commandée dès lors que le niveau de luminosité défini par le potentiomètre ① est jugé insuffisant et qu'un mouvement est détecté.

Après détection, la lumière reste allumée pendant la durée prédefinie par le potentiomètre ②. La temporisation est relancée après chaque détection.

Remarque : lorsque le potentiomètre est sur "auto test", les réglages sont prédefinis.

Commande d'une minuterie
Une impulsion est générée toutes les 10 s dès lors que le niveau de luminosité est jugé insuffisant et qu'un mouvement est détecté lorsque le potentiomètre ② est sur JL .

Support de fixation au plafond



Montage

En saillie ou au plafond :


- fixer la plaque murale à l'aide des vis fournies,
- raccorder le détecteur (voir schémas de câblage sur l'annexe),
- clipser le détecteur sur la plaque murale,
- visser pour fermer.

Pour un montage en angle, la plaque de fixation murale se fixe entre l'accessoire et le détecteur.

Les entrées de câble (cloisons défonçables) sont possibles :

- par l'arrière (montage sur boîte), par le bas ou par le haut,
- par une moulure apparente.

Câblage et branchements (réaliser une installation par câblage fixe)



Précautions de mise en oeuvre

Afin d'obtenir des conditions optimales de détection, il est souhaitable de respecter les préconisations suivantes :


- le détecteur est sensible au rayonnement solaire et aux intempéries, il faut éviter de l'exposer directement aux rayons du soleil ou à la pluie,
- il est préférable de respecter une distance de 1m entre la source lumineuse et le détecteur.

Action	Réglages	Potentiomètre
Utiliser les réglages Auto (usine).	Réglages Auto Mettre le potentiomètre Lux sur "auto test". Les réglages sont prédefinis : Lux = (fonctionnement nocturne uniquement) temps = 3 min.	
Allumer automatiquement la lumière durant un temps défini.	Réglages installateur	5 s. 15 min
Commander une minuterie, un carillon, etc.	Impulsion JL Régagements Auto disponibles avec durée = 1s. (non modifiable).	5 s. 15 min
Tester et valider la zone de détection.	Mode test Déplacer le potentiomètre ① jusqu'à "auto test".	auto test auto test

Bewegungsmelder 140°, 200°


Bedienungsanleitung

6E 7569.b




EE82., EE83.


Beschreibung



Einstellungen




Überwachungsbereich




Blenden



Installation



Eckadapter

BEWEGUNGSMELDER 140°
EE820 Weiß
EE821 AnthrazitBEWEGUNGSMELDER 200°
EE830 Weiß
EE831 AnthrazitECKADAPTER
EE825 Weiß
EE826 AnthrazitDECKENADAPTER
EE827 Weiß
EE828 Anthrazit

Montage

Aufputz- oder Deckenmontage:


- Wandhalterungsplatte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben befestigen,
- Melder anschließen (Verdrahtungsplan siehe Anhang),
- Melder auf der Wandhalterungsplatte befestigen,
- zum Schließen aufschrauben.

Für die Winkelmontage, Eckadapter zwischen Zubehörteil und Melder befestigen.

Kabeleinführungen (eindrückbare Durchführung) sind möglich:

- von hinten (auf Unterputzdose), von unten oder von oben,
- über eine Stuckverzierung.

Verdrahtung und Anschlüsse (je ein Installationsvorgang pro feste Verdrahtung)



Vorgang	Einstellungen	Potentiometer
Benutzen der Auto-Einstellungen (Werk).	Automatik-Einstellungen Potentiometer Lux Auf "auto-test" stellen. Die Einstellungen sind vorgegeben: Lux = (nur Nachtbetrieb) Zeitraum = 3 Min.	
Automatisches Einschalten des Lichts über einen vorgegebenen Zeitraum.	Installateur-Einstellungen	 5 s . . . 5 min 15 min
Ansteuerung eines Zeitschalters, einer Klingel o. ä.	Impuls I.L Automatik-Einstellungen sind verfügbar mit Zeitraum = 1 S. (nicht veränderbar).	 5 s . . . 5 min 15 min
Testen und Bestätigung des Erfassungsbereiches.	Betriebsart Test Das Potentiometer ① auf "auto test" drehen.	 auto test